

Dodávka elektriny

T9.1

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.	
Sídlo spoločnosti:	Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom	
IČO :	44 069 472	
Obdobie	1.1.2017 - 31.12.2017	
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny elektriny danej kategórie od 31. decembra daného roka	
Počet OM "domácnosť":		Domácnosť:
Počet OM "malý podnik":	19	Malý podnik:
Počet OM "ostatní KO":	56	Ostatní KO:
Počet OM spolu:	75	Spolu:
Vyhotov il/meno:	Ing. Lucia Filová	
Telefón/email:	045/601 46 01 lucia.filova@veolia.com	
Dátum:	12.2.2018	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

T9.2

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C		1.00	10	10.00
	DO ₁ D				
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C		1.00	12	12.00
	DO ₂ D				
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C		1.00	15	15.00
	DO ₃ D				
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C		1.00	18	18.00
	DO ₄ D				
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C		1.00	10	10.00
	DO ₅ D				
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C		1.00	15	15.00
	DO ₆ D				
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C		1.00	10	10.00
	DO ₇ D				
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C		1.00	10	10.00
	DO ₈ D				
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100.00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95.90

Vysvetlivky:

- Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
- DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
- DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

T9.3

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100.00
t-2	

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

T10.8.4

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalostí v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržiavania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	

T11.3.1

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. b)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. c)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. d)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. e)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. f)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. g)							0.00	0.00		
§ 4 ods. 1 písm. h)							0.00	0.00		
Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Dom. + Mimo dom.		0.00		0.00		0.00		0.00		0

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

T11.3.2

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.